



ANEXO XVI - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: OBRA DE INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO ASFÁTICO.

LOCAL: RUAS SENEGAL, GHANA, ETIÓPIA, GABÃO, COSTA DO MARFIM E MARROCOS – CONJ. HABITACIONAL JD. XANGRILA – REGISTRO – SP.



FOTO1 : RUA COSTA DO MARFIM



FOTO2: RUA COSTA DO MARFIM



FOTO3: COSTA DO MARFIM



FOTO4: RUA GABÃO



FOTO5: RUA GABÃO



FOTO6: RUA GABÃO



FOTO7: RUA GHANA



FOTO8: RUA GHANA



FOTO9: RUA GHANA



FOTO10: RUA ETIÓPIA



FOTO11: RUA ETIÓPIA



FOTO12: RUA ETIÓPIA



FOTO13: RUA SENEGAL



FOTO14: RUA SENEGAL



FOTO15: RUA SENEGAL




FOTO16: RUA MARROCOS



FOTOS17: RUA MARROCOS



PREFEITURA DE
Registro
Desenvolvimento com qualidade de vida



Rua José Antônio de Campos, nº 250 - Centro - CEP: 11900-000
Fone (13) 3828.1000 Fax (13) 3821.2565
CNPJ-45.685.872/0001-79



FOTOS18: RUA MARROCOS

FABIANO ROBERTO FRANÇA

CHEFE DE DIVISÃO TÉCNICA DE PROJETO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DA REDE
FÍSICA MUNICIPAL

CREA 5063766490

Roberto Francelino da Silva

Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Obras