



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Interessado: Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Economia Solidária.

Assunto: Laudo de Vistoria - CRAS


Local: Rua Rafael Gonçalves de Freitas nº345, Vila Nova.

Objeto: Constatação das Condições Atuais do Imóvel para devolução.





PREFEITURA DE
Registro
Desenvolvimento com qualidade de vida



Registro, 11 de Setembro de 2014.

Fernando Sérgio Campos de Oliveira
Chefe da Divisão de Obras e Orçamento Técnico
CREA/SP.: 5062500824